

Car Scanner ELM OBD2

DTC report

=====1=====

0604

Raw code: 00025C

ECU: 03. ABS-Steuergerät[Archiv (inaktiv)]

Status:

Bestätigt

Seat: B1638F0: Lautsprecher vorne links

Kurzschluss untereinander

Seat: B1061F0: Hochtonlautsprecher vorn links

Kurzschluss untereinander

Seat Ibiza GP2 2016-2017: C102D00: Reifendruckwarnung

Seat: B1346F0: Doppel-Tieftonlautsprecher 1 vorn rechts

Kurzschluss untereinander

Seat: B1065F0: Tieftonlautsprecher hinten links

Kurzschluss untereinander

Seat: Potentiometer for Actuator Actuator-G113; Potentiometer-Stellmotor für Staudruckklappe-G113; Ansteuerung Kraftstoffpumpenmodul Kurzschluss nach Masse

Statusbits: 1

Priorität: 4

Häufigkeit: 7

Index zum Verlernen: 24

Kilometerzähler: 86213 km

Datum, Uhrzeit: 2022.04.29 11:29:41

=====2=====

329475

Raw code: 050703

ECU: 08. Heater and climate[Archiv (inaktiv)]

Status:

Bestätigt

Seat: B108B13: Stellmotor für Frischluft-,Umluft-, Staudruckklappe

Unterbrechung

Statusbits: 1

Priorität: 2

Häufigkeit: 3

Index zum Verlernen: 250

Kilometerzähler: 81957 km

Datum, Uhrzeit: 2021.12.18 09:21:28

=====3=====

262914

Raw code: 040302

ECU: 08. Heater and climate

Status:

Test fehlgeschlagen, Steht aus, Bestätigt

Seat Toledo 2013 - 2018; Ibiza GP2 2016-2017; Ibiza 2017 - 2018; Ateca 2016-2018, Leon NF 2013 - 2018; 5F - A-CUV , 5F - Leon: B10ABF0: **Kältemitteldruck**

unterer Grenzwert unterschritten

Seat: B10AE21: Hochdruckgeber

unterer Grenzwert unterschritten

Statusbits: 1

Priorität: 2

Häufigkeit: 1

Index zum Verlernen: 206

Kilometerzähler: **84567 km**

Datum, Uhrzeit: 2022.03.24 12:14:35

=====4=====

133131

Raw code: 02080B

ECU: 09. Onboard supply control unit[Archiv (inaktiv)]

Status:

Bestätigt

Seat: B142313: **Versorgungsspannung für Klemme 30 P(ower)**

Unterbrechung

Statusbits: 1

Priorität: 1

Häufigkeit: 1

Index zum Verlernen: 20

Kilometerzähler: 86110 km

Datum, Uhrzeit: 2022.04.19 19:48:34

=====5=====

134155

Raw code: 020C0B

ECU: 09. Onboard supply control unit[Archiv (inaktiv)]

Status:

Bestätigt

Seat: B189813: **Versorgungsspannung für Klemme 30 des Signalhorns**

Unterbrechung

Statusbits: 1

Priorität: 1

Häufigkeit: 2

Index zum Verlernen: 20

Kilometerzähler: 85521 km

Datum, Uhrzeit: 2022.04.15 16:36:00

=====6=====

134411

Raw code: 020D0B

ECU: 09. Onboard supply control unit[Archiv (inaktiv)]

Status:

Bestätigt

Seat: B189913: **Versorgungsspannung für Klemme 30 der Frontwischer**

Unterbrechung

Statusbits: 1

Priorität: 1

Häufigkeit: 1

Index zum Verlernen: 13

Kilometerzähler: 85521 km

Datum, Uhrzeit: 2022.04.15 16:30:38

=====7=====

919560

Raw code: 0E0808

ECU: 09. Onboard supply control unit[Archiv (inaktiv)]

Status:

Bestätigt

Seat: B126A29: **Lichtschalter**

unplausibles Signal

Statusbits: 1

Priorität: 3

Häufigkeit: 1

Index zum Verlernen: 20

Kilometerzähler: 86110 km

Datum, Uhrzeit: 2022.04.19 19:48:34